

Funkční přepínače.

Další postup běžných zkoušek je dán polohami obou funkčních přepínačů P1 a P2. Přepínače pracují na sobě nezávisle a mají tyto polohy:

Přepínač P1

VYP.	přístroj vypnut
ZKRATY	poloha při zkoušení zkratů
NAŽHAV.	elektronka žhavana
VAKUUM	poloha při zkoušení vakua
Ia	poloha zkoušeného anodového proudu
S	poloha při zkoušení strmosti

Přepínač P2

VLÁKNO	poloha při určení celistvosti vlákna
FK	zkrat vlákno - katoda
FG ₁	zkrat vlákno - první mřížka
FG ₂	zkrat vlákno - druhá mřížka
FA	zkrat vlákno - anoda
KG ₁	zkrat katoda - první mřížka
KG ₂	zkrat katoda - druhá mřížka
KA	zkrat katoda - anoda
G ₁ G ₂	zkrat první a druhá mřížka
G ₁ A	zkrat první mřížka - anoda
G ₂ A	zkrat druhá mřížka - anoda

Zkoušení zkratů a celistvosti vlákna.

Je-li přepínač P1 v poloze zkratů a přístroj nažhaven, zkoušíme vlákno a zkratů. Přepínáme zvolna přepínačem P2 a pozorujeme měřidlo, zda se ručka nevychýlí v některé poloze do červeného kruhového pole. Ručka měřidla má ve všech polohách zůstat na nule.

Výchylka do červeného pole určí v poloze přepínače P2 "VLÁKNO" přerušené vlákno. V ostatních polohách určuje ručka zkratů mezi elektrodami podle příslušného označení poloh přepínače P2.

Při zkratu a přerušení vlákna nesmí se a nemá význam pokračovat ve zkoušení. Elektronka je vadná. Kdy může elektronka ukázat zkrat stanoví karta!