

Měření anodového proudu.

Po zkoušení zkratu vrátíme P2 zpět do polohy "VLÁKNO". Pl přepneme do polohy "Ia" a pozorujeme ručku měřidla. Až za 1 minutu se vychýlí ručka měřidla a určí hodnotu anodového proudu.

Jmenovitá hodnota je na kartě označena černým obdélníkovým polem. Vychýlí-li se ručka měřidla až na konec stupnice, musíme přepnout přepinač ihned zpět do polohy "NAŽHAV.". Elektronika má deformované elektrody, nebo odpojenou řídící vrstvu.

Zjištění průměrné strmosti.

Přepinač Pl přepneme do polohy "S". Od výchylky měřidla v poloze "Ia" odečteme výchylku v poloze "S". Odečítáme na té stupnici měřidla, která je určena rozsahem u šipky v pravém dolním rohu karty. Rozdíl obou hodnot je průměrná strmost v mA/V. Porovnáme ji s opravnou hodnotou strmosti, ustanou na kartě v levém rohu dole (S ...).

Zkouška vakua.

Správné vakuum je určeno neměnící se výchylkou při přepnutí z polohy "Ia" do polohy "VAKUUM". Je-li vadné vakuum, je výchylka v poloze "VAKUUM" větší asi o 10% než v poloze "Ia".

Zkoušení indikátorů ladění.

Zkoušení indikátorů se provádí pomocí dvou karet. Nejdříve zkoušíme řídící triodu normálním výše popsaným způsobem. Pak zkoušíme systém stinítka a to měříme anodový proud, přitom ověřujeme jas stinítka a rovnoměrné osvětlení. U vadných indikátorů se sníží značně jas asi do 3 minut a projeví se nerovnoměrné osvětlení.

Zkoušení kombinovaných systémů.

Provádí se obvykle pomocí dvou karet nebo přesouváním kolíku v kartě. V pravém rohu dole na přední straně karty je určen zkoušený systém. Blížší údaje jsou popsány na jednotlivých kartách.